



СОБЕРЪНІК Съѣзда.

Экз. № 21

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
АРМЕИ СССР КОМИССАРУ ПРАВА ГА

ТОВ. МЕДЛІСУ.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

о боевой готовности Новоград-Золинского укрепленного района

/командант подполковник Никитин, заместитель по политической части Батальонный комиссар Топельбом/.

Укрепленный район протяженностью 120 километров состоит из одно-двух и трехэтажных стрелково-пулеметных бетонных сооружений и четырехэтажных артиллерийских ДСТ. Сооружения приведены в порядок, сектора обзора и обстрела расчищены.

Огнеподготовка ДСТ и обеспечена полностью по журналу /9000 патрон на 1 ст. пулемет/. Расположение сооружений соответствует полному огневому взаимодействию и сочетанию стрелково-пулеметного и артиллерийского огня.

По докладу командования укрепленного района в районе недостает 14 ручных и 10 станковых пулеметов. Недостает эжитовок/по 2-3 на ДСТ/. В ДСТ ЧП пулеметы не приспособлены к стрельбе/нет тросов-водов/ при способлений/. В ряде сооружений из-за выведенных из строя перископов... склоновка ...

26

2.

ная, сооружения видны на расстоянии 2-3 километра.

Существует проволочная связь между сооружениями и батальонами. Подземная связь в порядок не приведена и не опробована.

Полоса инженерного обеспечения находится в запущенном состоянии и к приведению ее в порядок командование укрепленного района только приступает. Путь скрытого подхода к сооружениям находится в полуразрушенном состоянии и к их оборудованию не приступлено.

Бетонные сооружения постройки 1939г., находящиеся на основном направлении укрепленного района /Дедовичи в 15 кил от И-Волынска/засыпаны и в боевую готовность не приводятся.

Командным составом укрепленного района укомплектован до нормы, а также заместителями командиров батальонов и рот по политчасти. Отдел политпропаганды укрепрайона не создан.

Кладышес командного состава почти нет и многие ДОТ командают красноармейцы I и II годов службы, не умеющие управлять огнем.

Рядовым составом укрепрайон укомплектован полностью, но люди совершенно не обучены ведению сгн., не знает материальной части, секторов обзора и обсл. ла.

77 лейтенантов из 110 из них управлять огнем ДОТ не умеют.

Политико-органическое состояние личнос солдат

27

это устала, но это усталость может быть излечена. Изгнаные красноармейцы заявляют, что до их линии не могут не дойти, некоторые посты ВКСС плохо наблюдают за воздухом.

С личным составом гарнизона проводятся занятия по боевой подготовке.

Для оборудования полосы заграждений, расчистки подъездных путей прибыло 3 саперных батальона и мобилизовано местное население.

Силами роты связи обслуживается командный пункт, проводятся работы по организации связи.

В сооружения завозится продовольствие до штатной нормы.

ЗАВОДЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ.

Укрепленный район находится не в полной боевой готовности. Необходимо немедленное обучение личного состава стрельбе из пулемета и материальной части.

Командному составу немедленно изучить местность укрепрайона и научиться управлять огнем.

Исправить маскировку сооружений и путей подхода к ним.

Увеличить глубину полосы предполья, которая в настоящее время имеет всего 100-200 метров.

Привести в боевую готовность затопленные земляные доты.

Немедленно привести в порядок связь с штабом 200-й армии и батальонными звеньями. Исследовать батальон связи до штатной нормы.

2/8

Сооружения в районе Гедомичи/13 километров от
И-Волынска/ усиливающие центральный участок лево-
го фланга немедленно привести в боевую готовность
Срочно завести дегазационные средства в сооруже-
ния.

Документировать отдел политической пропаганды
укрепленного района. Помочь политработникам укреп-
района в организации партполитработы среди лично-
го состава гарнизона укрепрайона и создании пар-
тийных и комсомольских организаций.

ПРЕСТАВЛЕНИЯ ГУПП *Басинъ* /ДАИКРСС/
Чурилъ /ЧУГУНСС/.

072/1/с

77.2 экз.
ем
VI. 1.7.41 года

П.М.